
EAST - [Default.mine.wsp 1]
File View Edit Tools Window Help
Drafts
Pending
Active
L1: (7905) "etching stopper" or "etching stopping" or "etching stop" or "etch stop" or "etch...
L2: (1412166) recess or window or trench or via or hole
L3: (198954) ti or titanium
L4: (409673) aluminum
L5: (2399977) Al
L6: (2456052) 3 or 4 or 5
L7: (103) 1 with 2 with 6
L8: (46388) 438/$7.ccls.
L9: (69) 7 and 8
L10: (456508) acceleration or strain or sensor
L11: (4) 9 and 10
L13: (2) 10 and 12
L12: (34) 7 not 9
L14: (3) (("6015741") or ("6172721") or ("6313030")).PN.
L15: (76578) "silicon oxide" or "silicon dioxide"
L16: (7) 1 with 2 with 6 with 15
L17: (3) 1 with 8 with 15 with 2
L18: (0) 1 with 8 with 15
Failed
Saved
U
1
Document ID
Issue Date
Pages
Title
Current OR
Current
1
US 6350700 B1
20020226
16
Process for forming trenches and vi
438/723
216/79
Info
Details
HTML
Ready
NUM


EAST - [defaultmine.wsp 1]
File View Edit Tools Window Help
Drafts
Pending
Active
L1: (7905) "etching stopper" or "etching stopping" or "etching stop" or "etch stop" or "etch...
L2: (198954) Ti or titanium
L3: (409673) aluminum
L4: (2399977) Al
L5: (2456052) 2 or 3 or 4
L6: (963) 1 with 5
L7: (46355) 43S/$7.ccls.
L8: (561) 6 and 7
L9: (353415) dry
L10: (252) 8 and 9
L11: (456503) acceleration or strain or sensor
L12: (152) 6 and 11
L13: (78) 7 and 12
L14: (33) 9 and 13
Failed
Saved
Favorites
Tagged (0)
UDC
and
L8
U
I
Document ID
Issue Date
Pages
Title
Current OR
Current XRe
Details
Ready
NUM